

Commune : **VAIR-SUR-LOIRE**


Pont SNCF - la Belle Croix

Rivière : **La Loire**


Commentaires : Site CORELA S106R10 - Pont SNCF - Mauvais état - Au niveau du passage sous la voie ferrée en direction du lieu dit "La Belle Croix"

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7310**Date de mise à jour :** 04/12/2023**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.06872050 / Y: 47.37389230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 393108 / Y: 6704970**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0687205 / Y: 47.3738923**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**23 Décembre 1982****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Marque peinture ou encre**Commentaires :** Marque de peinture. Support : Mur du pont sncf, coté amont et Loire**GÉNÉRAL****Code :** CORELA_R_7310_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/12/2023



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**Type de repérage :** Source bibliographique**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.500 m