

Commune : **LE CELLIER** | Rivière : **La Loire**

pont SNCF - Beau Rivage

Commentaires : Site CORELA S110R2 - Pont SNCF - Moyen état - Au niveau du pont de la voie ferrée, en aval du château. Il s'agit probablement de la crue de 1866.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7349 **Date de mise à jour :** 08/12/2023
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33568490 / Y: 47.32218150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372676 / Y: 6700306
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3356849 / Y: 47.3221815
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

1995 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Site CORELA S110R2. trait gravé. Mur du pont sncf

GÉNÉRAL

Code : LCI_S_7349_A **Date de mise à jour :** 09/10/2019
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Moyen
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique