


Commune : **LE CELLIER****pont SNCF - Beau Rivage**Rivière : **La Loire**

Commentaires : Site CORELA S110R2 - Pont SNCF - Moyen état - Au niveau du pont de la voie ferrée, en aval du château. Il s'agit probablement de la crue de 1866.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7349**Date de mise à jour :** 08/12/2023**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.33568490 / Y: 47.32218150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372676 / Y: 6700306**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3356849 / Y: 47.3221815**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Site CORELA S110R2. trait gravé. Mur du pont sncf**GÉNÉRAL****Code :** LCI_S_7349_A**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

09/10/2019



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique