



Commune : LISIEUX

Porte de portail, 4 chemin des Bourguignolles

Commentaires : Portail en bois plein à l'entrée de la propriété. La porte est celle de gauche (en faisant face au portail). Le cours d'eau est Le Ruisseau de Bourguignolles, affluent rive gauche du Cirieux.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202209291604 **Date de mise à jour :** 26/01/2024**Auteur :** CONTRIBUT_01

4 chemin des Bourguignolles

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21172807 / Y: 49.14112970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 496573.67 / Y: 6897074.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2117281 / Y: 49.1411297**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.58 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue à 1 m /sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201911293326**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIBUT_01

26/01/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 11/09/2019****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au pied du portail**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 52.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 53.58 m

trace sur portail en bois