




Commune : LISIEUX

Porte d'entrée du 23 rue Henri Papin

Commentaires : Le cours d'eau est Le Ruisseau de Bourguignolles, affluent rive gauche du Cirieux.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202209293630**Date de mise à jour :** 13/01/2023**Auteur :** CONTRIB_01

23 rue Papin

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21229875 / Y: 49.14088000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496614.31 / Y: 6897045.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2122988 / Y: 49.14088**25 Juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **51.03 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur la porte d'entrée en bois (pas vraiment nette ce qui donne un doute sur la hauteur exacte de la trace) à 56 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201912020600**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIB_01

13/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune

trace sur porte

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 11/09/2019****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 51.030 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 51.03 m