

Commune: COUIZA

Berge

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018\_S\_35 Date de mise à jour: 06/12/2019

Auteur: SPC MO





## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.26446821 / Y: 42.94061260 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639909.8 / Y: 6204860 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2644682 / Y: 42.9406126 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Droite



## 15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Débris végétaux sol

Altitude calculée de l'eau : 229.04 m

Rivière : L' Aude


Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

**Code:** AGERIN2018\_R\_35\_1

35\_1 Date de mise à jour :

**Auteur :** SPC MO 13/01/2020



erge rive droite - Photo ©AGERIN

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

**PHEC:** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018** 

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 229.040 m Altitude calculée de l'eau (en m): 229.04