

Commune : **COUIZA** | Rivière : **L' Aude**

Berge

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AGERIN2018_S_35 Date de mise à jour : 06/12/2019
 Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26446821 / Y: 42.94061260
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639909.8 / Y: 6204860
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2644682 / Y: 42.9406126
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Droite

15 octobre 2018 Altitude calculée de l'eau : **229.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux sol

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_35_1 Date de mise à jour : 13/01/2020
 Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018

Méthode : GPS
 Organisme : GEOSPHAIR
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 229.040 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.04