


Commune : **LIMOUX****Berge**Rivière : **L' Aude****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AGERIN2018\_S\_117      **Date de mise à jour :** 06/12/2019  
**Auteur :** SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.21884971 / Y: 43.06387800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636318.65 / Y: 6218601.23  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2188497 / Y: 43.063878  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Gauche

**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **161.79 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Débris végétaux sol berge**GÉNÉRAL**

**Code :** AGERIN2018\_R\_117\_1      **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** SPC MO      08/12/2019



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX  
DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN  
POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -  
16/01/2019**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme :** GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2018**

**Méthode :** GPS  
**Organisme :** GEOSPHAIR  
**Référence nivellée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 161.790 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 161.79