


Commune : **LIMOUX****Berge**Rivière : **L' Aude****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_120

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21532901 / Y: 43.06034180

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636027.73 / Y: 6218210.92

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.215329 / Y: 43.0603418

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite

**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **162.85 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux et urbains sur berge

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_120_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

09/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivellée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 162.850 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 162.85