

Commune: LIMOUX

Berge

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018 S 123 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

Auteur: SPC MO





Rivière : L' Aude

Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.21729433 / Y: 43.05686320

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636184.12 / Y: 6217822.57 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.2172943 / Y: 43.0568632 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Droite



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux berge

Altitude calculée de l'eau : 164.19 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: AGERIN2018 R 123 1 Date de mise à jour :

Auteur: SPC MO 08/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018

Méthode: GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 164.190 m Altitude calculée de l'eau (en m): 164.19