

Commune : **LIMOUX**Rivière : **L' Aude****Berge****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AGERIN2018_S_135**Date de mise à jour :** 06/12/2019**Auteur :** SPC MO

Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.22223935 / Y: 43.05072360**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636580.56 / Y: 6217135.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2222394 / Y: 43.0507236**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Droite**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **165.85 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Débris végétaux ronces berge**GÉNÉRAL****Code :** AGERIN2018_R_135_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

07/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** GEOSPHAIR**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 165.850 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 165.85