Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**

Avenue des Corbières

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AGERIN2018_S_137 **Date de mise à jour :** 06/12/2019
Auteur : SPC MO

Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22334219 / Y: 43.04820560
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636667.73 / Y: 6216855.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2233422 / Y: 43.0482056
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **168.01 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux près camping de Limoux

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_137_1 **Date de mise à jour :** 08/12/2019
Auteur : SPC MO

Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 168.010 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 168.01