

Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**

**Berge**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : AGERIN2018\_S\_141      Date de mise à jour : 06/12/2019  
 Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.22183167 / Y: 43.04594270  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636542.08 / Y: 6216604.75  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2218317 / Y: 43.0459427  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Gauche

**15 Octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **169.96 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux bas de berge

**GÉNÉRAL**

Code : AGERIN2018\_R\_141\_1      Date de mise à jour : 07/12/2019  
 Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018**

Méthode : GPS  
 Organisme : GEOSPHAIR  
 Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 169.960 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 169.96