



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

Berge près de la D129

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_149

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24113148 / Y: 43.04618730

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638116.15 / Y: 6216616.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2411315 / Y: 43.0461873

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite



15 octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 175.25 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débris végétaux pris dans arbre berge

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_149_1

Date de mise à jour : 03/09/2020

Auteur : SPC MO

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol/ végétation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 173.950 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.300 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 175.25



Berge rive droite - Photo ©AGERIN