


Commune : **LIMOUX****Berge près de la D129**Rivière : **L' Aude****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AGERIN2018_S_149 **Date de mise à jour :** 06/12/2019
Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24113148 / Y: 43.04618730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 638116.15 / Y: 6216616.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2411315 / Y: 43.0461873
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **175.25 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Débris végétaux pris dans arbre berge**GÉNÉRAL**

Code : AGERIN2018_R_149_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC MO 03/09/2020



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX
DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN
POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -
16/01/2019**

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivélée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol/ végétation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 173.950 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 175.25