

Commune : **LEUC** 

# Parcelle vigne

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018\_S\_230 Date de mise à jour: 06/12/2019

Auteur: SPC MO





Rivière : Le Lauquet

Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.32223515 / Y: 43.14273200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644821.92 / Y: 6227290.21 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3222352 / Y: 43.142732 Code Hydro: Y1220500 Rive de référence: Gauche



### 15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux et urbains vigne détruite

Altitude calculée de l'eau : 134.62 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

# GÉNÉRAL

**Code:** AGERIN2018\_R\_230\_1

\_1 Date de mise à jour :

**Auteur :** SPC MO 24/12/2019



Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

**PHEC:** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

## **NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018**

Méthode : GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 134.620 m Altitude calculée de l'eau (en m): 134.62