
Commune : **CAZILHAC**

**Parcelle vigne**

Commentaires : Pech Anges


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** AGERIN2018\_S\_277 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

**Auteur :** SPC MO



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 2.37365043 / Y: 43.18421820

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 649044.22 / Y: 6231867.8

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3736504 / Y: 43.1842182



Berge rive droite - Photo ©AGERIN


**15 Octobre 2018**

Altitude calculée de l'eau : **150.25 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux vigne

**GÉNÉRAL**

**Code :** AGERIN2018\_R\_277\_1 **Date de mise à jour :** 07/12/2019

**Auteur :** SPC MO



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non

**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 26/11/2018**

**Méthode :** GPS

**Organisme :** GEOSPHAIR

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 150.250 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 150.25