



Commune : **CAZILHAC**

Proche parcelle vigne

Commentaires : Pech Anges

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_278

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.37270548 / Y: 43.18394250

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648967.11 / Y: 6231837.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3727055 / Y: 43.1839425



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **147.69 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_278_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

07/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 26/11/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 147.690 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 147.69