

Commune : CAZILHAC

Parcelle vigne

Commentaires: Pech Anges

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018 S 279 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

Auteur: SPC MO





Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.37212168 / Y: 43.18385970

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648919.54 / Y: 6231828.93 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.3721217 / Y: 43.1838597



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Altitude calculée de l'eau : 146.48 m

Commentaires: Débris végétaux vigne

GÉNÉRAL

Code: AGERIN2018_R_279_1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MO 07/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 26/11/2018

Méthode: GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 146.480 m Altitude calculée de l'eau (en m): 146.48