



Commune : CAZILHAC


Proche parcelle vigne

Commentaires : Palajanel

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Code :** AGERIN2018_S_317**Date de mise à jour :** 06/12/2019**Auteur :** SPC MO

Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36566201 / Y: 43.18393480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648394.1 / Y: 6231841.48

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.365662 / Y: 43.1839348

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux vers le fossé

Altitude calculée de l'eau : **134.78 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_317_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

07/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

Méthode : GPS**Organisme :** GEOSPHAIR**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 134.780 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 134.78

Berge rive droite - Photo ©AGERIN