

Commune : CAZILHAC

Parcelle vigne

Commentaires: Palajanel

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018 S 346 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

Auteur: SPC MO





Repère(s) sur le site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.35963647 / Y: 43.18356690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647903.58 / Y: 6231804.54 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.3596365 / Y: 43.1835669



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux pied de vigne

GÉNÉRAL

Code: AGERIN2018_R_346_1

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur: SPC MO



Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN

Altitude calculée de l'eau : 130.7 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

Méthode: GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 130.700 m Altitude calculée de l'eau (en m): 130.7