



Commune : CAZILHAC

Parcelle vigne

Commentaires : Palajanel

1


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_347

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.35762224 / Y: 43.18417070

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647740.26 / Y: 6231872.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3576222 / Y: 43.1841707

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **130.36 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débris végétaux vigne

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_347_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

06/12/2019



Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**Type de repérage** : Non renseigné**Organisme** : GEOSPHAIR**NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018****Méthode** : GPS**Organisme** : GEOSPHAIR**Référence nivélée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 130.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 130.36