



Commune : COUIZA

**Proche pont**

Rivière : L' Aude

**1**


Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018\_S\_25

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.25314745 / Y: 42.94359400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638988.1 / Y: 6205200.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2531475 / Y: 42.943594

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux pris dans grillage

Altitude calculée de l'eau : **225.56 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

**GÉNÉRAL**

Code : AGERIN2018\_R\_25\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

11/01/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018**

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivellée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 225.560 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 225.56 m



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN