

Commune : COUIZA

Proche route des Pyrénées

Rivière : L' Aude

Repère(s) sur 1 le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018 S 26

Auteur: SPC MO

Date de mise à jour : 06/12/2019





Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.25473871 / Y: 42.94261070

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639117.06 / Y: 6205089.63 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.2547387 / Y: 42.9426107 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Droite



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux pris dans arbre berge

Altitude calculée de l'eau : 226.17 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: AGERIN2018 R 26 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MO 09/01/2020



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018

Méthode: GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 226.170 m Altitude calculée de l'eau (en m): 226.17 m