

Commune : **COUIZA**Rivière : **L' Aude****Parcelle 99****1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018\_S\_31

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.26089408 / Y: 42.94038590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639617.58 / Y: 6204837.52

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2608941 / Y: 42.9403859

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **229.32 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux sol

**GÉNÉRAL**

Code : AGERIN2018\_R\_31\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

13/12/2019

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018**

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 229.320 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.32 m



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN