


Commune : **COUIZA**Rivière : **L' Aude****Parcelle champ****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_32

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo © AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26279163 / Y: 42.94051440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639772.73 / Y: 6204850.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2627916 / Y: 42.9405144

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**15 Octobre 2018**Altitude calculée de l'eau : **229.16 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux pris dans grillage

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_32_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

13/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 04/12/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 229.160 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.16 m



Berge rive gauche - Photo © AGERIN