



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

Berge

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_107

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22727530 / Y: 43.07813310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637021.01 / Y: 6220179.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2272753 / Y: 43.0781331

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 158.9 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débris végétaux

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_107_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

14/01/2020



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 158.900 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 158.9 m