



Commune : LIMOUX

## Rue du Stade

Rivière : L' Aude

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AGERIN2018\_S\_116**Date de mise à jour :** 06/12/2019**Auteur :** SPC MO

Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.21856850 / Y: 43.06397550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636295.83 / Y: 6218612.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2185685 / Y: 43.0639755**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **161.77 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Repère d'une laisse effacée sur le muret : donnée DDT

### GÉNÉRAL

**Code :** AGERIN2018\_R\_116\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

07/12/2019



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2018

**Méthode :** GPS**Organisme :** GEOSPHAIR**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 161.270 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 161.77 m