

Commune: LIMOUX

Berge

Repère(s) sur 1 le site


#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018 S 117 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

Auteur: SPC MO





Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.21884971 / Y: 43.06387800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636318.65 / Y: 6218601.23 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.2188497 / Y: 43.063878 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche



## 15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Débris végétaux sol berge

Altitude calculée de l'eau : 161.79 m

Rivière : L' Aude

Nature du repère : Laisse d'inondation

# **GÉNÉRAL**

Code: AGERIN2018 R 117 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MO 08/12/2019



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX** DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -

16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

# **NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2018**

Méthode: GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 161.790 m Altitude calculée de l'eau (en m): 161.79 m