


Commune : **LIMOUX**

Rivière : **L' Aude**

Berge


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_119 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

Auteur : SPC MO



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21689089 / Y: 43.06199010

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636156.88 / Y: 6218392.91

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2168909 / Y: 43.0619901

Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite



Berge rive droite - Photo ©AGERIN


15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **162.41 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux pris dans végétation

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_119_1 **Date de mise à jour :** 09/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 162.410 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 162.41 m