

Commune : **LIMOUX**Rivière : **L' Aude****Berge****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AGERIN2018_S_123**Date de mise à jour :** 06/12/2019**Auteur :** SPC MO

Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.21729433 / Y: 43.05686320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636184.12 / Y: 6217822.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2172943 / Y: 43.0568632**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Droite**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **164.19 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Débris végétaux berge**GÉNÉRAL****Code :** AGERIN2018_R_123_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

08/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** GEOSPHAIR**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 164.190 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.19 m