



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

## Berge

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018\_S\_145

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23366460 / Y: 43.04601030

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637507.07 / Y: 6216602.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2336646 / Y: 43.0460103

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite


**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **172.72 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débris végétaux pris dans ripisylve

### GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018\_R\_145\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

03/09/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT INITIAL - 13/12/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 172.720 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 172.72 m



Berge rive droite - Photo ©AGERIN