

Commune : PALAJA

# Chemin niveau vignes

Commentaires: Pech Anges


Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AGERIN2018 S 276 **Date de mise à jour :** 06/12/2019

Auteur: SPC MO





Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.37389652 / Y: 43.18419320

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649064.22 / Y: 6231864.86 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.3738965 / Y: 43.1841932



# 15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Altitude calculée de l'eau : 152.2 m

Commentaires: Débris végétaux sol chemin

## **GÉNÉRAL**

**Code:** AGERIN2018\_R\_276\_1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MO 28/12/2019



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

## **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX** DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

# **NIVELLEMENT INITIAL - 26/11/2018**

Méthode: GPS

Organisme: GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 152.200 m Altitude calculée de l'eau (en m): 152.2 m