

Commune : CAZILHAC

Parcelle vigne


Commentaires: Pech Anges

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Auteur: SPC MO





Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.37365043 / Y: 43.18421820 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649044.22 / Y: 6231867.8 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.3736504 / Y: 43.1842182

15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Débris végétaux vigne

GÉNÉRAL

Code: AGERIN2018_R_277_1

Auteur : SPC MO

Date de mise à jour : 07/12/2019



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Altitude calculée de l'eau : 150.25 m

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO -16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme: GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 26/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 150.250 m Altitude calculée de l'eau (en m): 150.25 m