
Commune : **CAZILHAC**

**Parcelle vigne**

**Commentaires** : Pech Anges


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

**Code** : AGERIN2018\_S\_279 **Date de mise à jour** : 06/12/2019

**Auteur** : SPC MO



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84** : X: 2.37212168 / Y: 43.18385970

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 648919.54 / Y: 6231828.93

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3721217 / Y: 43.1838597



Berge rive droite - Photo ©AGERIN


**15 Octobre 2018**

Altitude calculée de l'eau : **146.48 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Débris végétaux vigne

**GÉNÉRAL**

**Code** : AGERIN2018\_R\_279\_1 **Date de mise à jour** : 07/12/2019

**Auteur** : SPC MO



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non

**Visibilité** : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

**Type de repérage** : Non renseigné

**Organisme** : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT INITIAL - 26/11/2018**

**Méthode** : GPS

**Organisme** : GEOSPHAIR

**Référence nivelée** : Marque d'inondation

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 146.480 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 146.48 m