



Commune : CAZILHAC

Parcelle champ

Commentaires : Pech Anges

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_283

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche champ - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36859192 / Y: 43.18303690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648631.65 / Y: 6231739.75

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3685919 / Y: 43.1830369

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux champ

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_283_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

15/01/2020



Berge rive gauche champ - Photo ©AGERIN

Altitude calculée de l'eau : **138.49 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivélée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 138.490 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 138.49 m