



Commune : CAZILHAC

## Parcelle vigne

Commentaires : Palajanel

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018\_S\_299

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36970378 / Y: 43.18124210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648720.52 / Y: 6231539.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3697038 / Y: 43.1812421

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débris végétaux vigne

Altitude calculée de l'eau : **138.91 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018\_R\_299\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

11/05/2021



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivélée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 138.910 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 138.91 m