



Commune : **CAZILHAC**

## Parcelle vigne

Commentaires : Palajanel

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018\_S\_304

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.37194366 / Y: 43.18083520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648902.38 / Y: 6231492.81

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3719437 / Y: 43.1808352



**15 octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **140.71 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux vigne

### GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018\_R\_304\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

25/12/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 140.710 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 140.71 m



Berge rive gauche - Photo ©AGERIN