



Commune : **CAZILHAC**

Parcelle vigne

Commentaires : Palajanel

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AGERIN2018_S_346

Date de mise à jour : 06/12/2019

Auteur : SPC MO



Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.35963647 / Y: 43.18356690

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647903.58 / Y: 6231804.54

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3596365 / Y: 43.1835669



15 octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **130.7 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux pied de vigne

GÉNÉRAL

Code : AGERIN2018_R_346_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

06/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉ POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENT DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018, PAR AGERIN POUR LE COMPTE DU SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES MO - 16/01/2019

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 130.700 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 130.7 m



Berge rive gauche vigne - Photo ©AGERIN