


Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**

Avenue Lacanau #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
 Code : CER_CAD19_S_06 Date de mise à jour : 10/12/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22633460 / Y: 43.40796200
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880397 / Y: 6259081.5
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2263346 / Y: 43.407962
 Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite

2 novembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôts sur le tablier du pont. La route était totalement inondée

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_06_1 Date de mise à jour : 10/12/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



Vue de la PHE - Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : CEREMA Méditerranée