

Commune : **MARIGNANE**

Rivière : **Le Raumartin**

Avenue Lacanau #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_CAD19_S_07 Date de mise à jour : 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée






Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22653620 / Y: 43.40775210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880413.99 / Y: 6259058.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2265362 / Y: 43.4077521
Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite



2 Novembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Pont en charge. Dépôt jusqu'au tablier. La route était totalement inondée

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_07_1 Date de mise à jour : 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée