

Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**

**Boulangerie**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est  
 Code : CER\_CAD19\_S\_09      Date de mise à jour : 10/12/2019  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.21909400 / Y: 43.41150820  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 879799.38 / Y: 6259459.01  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.219094 / Y: 43.4115082  
 Code Hydro: Y4220600      Rive de référence: Non renseigné

**2 novembre 2019**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Inondation de 10 cm environ à l'intérieur (selon témoignage). Tache d'humidité au coin du meuble

**GÉNÉRAL**

Code : CER\_CAD19\_R\_09\_1      Date de mise à jour : 10/12/2019  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : CEREMA Méditerranée

**REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019**

Méthode : Nivellement direct  
 Organisme : CEREMA Méditerranée  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m