



Commune : **MARIGNANE**

Rivière : **Le Raumartin**

Habitation à l'arrière du supermarché où un mur de clôture s'est effondré

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_CAD19_S_12 **Date de mise à jour :** 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.21783090 / Y: 43.41024790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 879701 / Y: 6259316.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2178309 / Y: 43.4102479
Code Hydro: Y4220600 **Rive de référence:** Droite



2 novembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Marque sur mur 1m23 p/r bas porte - Niveau à l'intérieur de la clôture, attention a la validité

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_12_1 **Date de mise à jour :** 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Bas de la porte
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.230 m