Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**

# Rive droite du Raumartin #1

**Commentaires :** Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est
**Code :** CER_CAD19_S_18 **Date de mise à jour :** 10/12/2019
**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.22858340 / Y: 43.40544620
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 880587.06 / Y: 6258807.11
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2285834 / Y: 43.4054462
**Code Hydro:** Y4220600 **Rive de référence:** Droite

# 2 Novembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** 0.26 m sous grille fenêtre

## GÉNÉRAL

**Code :** CER_CAD19_R_18_1 **Date de mise à jour :** 24/10/2022
**Auteur :** Cerema Méditerranée

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** CEREMA Méditerranée

## REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** CEREMA Méditerranée
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Grille de la fenêtre
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.260 m