

Commune: MARIGNANE

Rive droite du Raumartin #2

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER CAD19 S 19 **Date de mise à jour : 10/12/2019**

Auteur : Cerema Méditerranée





Rivière : Le Raumartin

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 5.22880530 / Y: 43.40533220

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880605.39 / Y: 6258794.95 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 5.2288053 / Y: 43.4053322 Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite



2 Novembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: -0.57 m p/r bas boite aux lettres. Sur mur. Visible des 2 côtés.

GÉNÉRAL

Code: CER CAD19 R 19 1 Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée 24/10/2022



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Nature du repère : Laisse d'inondation

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN -07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode: Nivellement direct Organisme: CEREMA Méditerranée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Bas de la boîte aux lettres **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.570