

Commune : **MARIGNANE**Rivière : **Le Raumartin****Rive droite du Raumartin #2****Commentaires :** Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** CER_CAD19_S_19**Date de mise à jour :** 10/12/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.22880530 / Y: 43.40533220**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 880605.39 / Y: 6258794.95**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2288053 / Y: 43.4053322**Code Hydro:** Y4220600**Rive de référence:** Droite**2 Novembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** -0.57 m p/r bas boîte aux lettres. Sur mur. Visible des 2 côtés.**GÉNÉRAL****Code :** CER_CAD19_R_19_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

24/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Méditerranée**REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Bas de la boîte aux lettres**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.570 m

Vue de la PHE - Auteur : Cerema Méditerranée