Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**

Rive droite du Raumartin #5

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_CAD19_S_22 **Date de mise à jour :** 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22887340 / Y: 43.40498470
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880612 / Y: 6258756.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2288734 / Y: 43.4049847
Code Hydro: Y4220600 **Rive de référence:** Non renseigné

2 Novembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Par rapport au sol

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_22_1 **Date de mise à jour :** 24/10/2022
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.630 m