


Commune : **MARIGNANE**Rivière : **Le Raumartin****Rive droite du Raumartin, habitation de l'autre côté de la route (avenue Lacanau)  
#1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** CER\_CAD19\_S\_23**Date de mise à jour :** 10/12/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.22539840 / Y: 43.40905920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 880317.72 / Y: 6259201.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2253984 / Y: 43.4090592**Code Hydro :** Y4220600**Rive de référence :** Droite**2 Novembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** PHE sur le bas du garage - Selon témoignage l'eau n'était jamais arrivée jusqu'à ce niveau depuis qu'il habite ici**GÉNÉRAL****Code :** CER\_CAD19\_R\_23\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

10/12/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU  
2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN -  
07/11/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Méditerranée**REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.230 m