

Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**

Habitation à l'arrière du supermarché où un mur de clôture s'est effondré

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
 Code : CER_CAD19_S_12 Date de mise à jour : 10/12/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.21783090 / Y: 43.41024790
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 879701 / Y: 6259316.1
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2178309 / Y: 43.4102479
 Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite

2 novembre 2019 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Marque sur mur 1m23 p/r bas porte - Niveau à l'intérieur de la clôture, attention a la validité

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_12_1 Date de mise à jour : 10/12/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : CEREMA Méditerranée
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Bas de la porte
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.230 m