

Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**


Mur extérieur habitation. Rive droite Raumartin

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_CAD19_S_16 **Date de mise à jour :** 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22898990 / Y: 43.40528900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880620.48 / Y: 6258790.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2289899 / Y: 43.405289
Code Hydro: Y4220600 **Rive de référence:** Non renseigné

2 novembre 2019 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : p/r au sol

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_16_1 **Date de mise à jour :** 24/10/2022
Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m